



Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт
муниципальной правовой информации
имени М.М. Сперанского»

Государственная регистрация от
21.03.2024 г. № 04-0635/24

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«15» марта 2024 года

№ 76 - 274 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», начало XX в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, муниципальный район Ольхонский, сельское поселение Еланцынское, деревня Тонта, переулок Северный, дом 18, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его государственной регистрации.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального «Дом жилой»,
начало XX в., расположенного по адресу: Иркутская область,
муниципальный район Ольхонский, сельское поселение Еланцынское,
деревня Тонта, переулок Северный, дом 18

1. Градостроительные характеристики:

- местоположение и градостроительные характеристики здания начала XX в., его роль в композиционно-планировочной структуре д. Тонта; градостроительная роль в формировании красной линии застройки пер. Северный (фотография №1);
- положение памятника – на красной линии застройки пер. Северный в границах д. Тонта.

2. Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы:

- объемно-пространственная композиция одноэтажного здания начала XX в., прямоугольного, близкого к квадрату, в плане основного объема сруба, перекрытого вальмовой тесовой крышей, с прирубом сеней на юго-западном фасаде, под двускатной тесовой крышей с треугольным фронтоном; углы рублены в лапу; две световые оси со стороны юго-западного фасада, три световые оси на юго-западном фасаде, две световые оси на северо-западном фасаде; парадный вход со стороны юго-западного фасада через невысокое крыльцо, расположенное под фронтоном прируба; переводины с открытыми торцами-выпусками на юго-восточном и северо-западном фасадах;
- капитальные стены начала XX в., их конструкция и материал: древесина;
- объемно-планировочное решение здания начала XX в. в пределах капитальных стен и перекрытия;
- крыша, ее конструкция, конфигурация начала XX в., в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли;
- композиционное решение оформления фасадов здания начала XX в., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверного проемов;
- архитектурно-художественное оформление фасадов начала XX в., включая оконные проемы прямоугольной формы, украшенные наличниками с высокими трехъярусными лобанями, завершенными лучковыми профилированными сандриками; нижние части наличников имеют криволинейные очертания с небольшими свесами; ставни двухстворчатые с двухчастными филенками (фотография №3); венчающий подшивной карниз большого выноса и широкий фриз из горизонтальных


профилированных досок, закрепленный на торцах стеновых бревен (фотография №4);

- колористическое решение архитектурных элементов-декора начала XX в. (уточняется по результатам научно-исследовательских и изыскательских работ в процессе реставрации);

- столярные оконные заполнения, включая материал и рисунок расстекловки – симметричная многостекольная в ред. начала XX в. (уточняется по результатам научно-исследовательских и изыскательских работ в процессе реставрации).

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», начало XX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область,
муниципальный район Ольхонский, сельское поселение
Еланцынское, деревня Тонта, переулок Северный, дом 18

Ситуационная схема




Условные обозначения:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | - точка фотофиксации |
|  | - объект культурного наследия |
| пер.
Северный | - название переулка |
|  | - улично-дорожная сеть |

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», начало XX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область,
муниципальный район Ольхонский, сельское поселение
Еланцынское, деревня Тонта, переулок Северный, дом 18

Материалы фотофиксации



Фотография №1. Вид с пер. Северный на юго-восточный и юго-западный фасады объекта культурного наследия



Фотография №2. Вид на северо-восточный и северо-западный фасады объекта культурного наследия



Фотография №3. Вид на северо-западный фасад объекта культурного наследия



Фотография №4. Фрагмент северо-восточного и северо-западного фасадов объекта культурного наследия